Docusign Envelope ID: F0A28759-CB95-8D44-8367-DC9E179A393A

ROMPETROL RAFINARE SA

Nr. înreg. 7574/12.11.2026

CLARIFICAREA NR. 4

(Revenire la răspunsul de la poziția nr. 73 din Registrul de clarificări nr. 2/ 7487/09.11.2026)

Achiziție servicii, furnizare bunuri și execuție lucrări (proiectare, furnizare, execuție, punere în funcțiune și testare pentru conformitate) în cadrul proiectului
CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ PENTRU AUTOCONSUM – ROMPETROL RAFINARE
Cod Proiect – 352708

REF: Caiet de sarcini nr. 7004/22.10.2026 / Procedură competitivă conform Ordinului ministrului energiei nr. 1561/2024

Obiectul clarificării: **modificarea răspunsului de la poziția nr. 73 din Registrul de clarificări nr. 2 (CEF PEM), privind obligația de utilizare a măștii de gaze și a detectorului multigaz**

Beneficiarul ROMPETROL RAFINARE S.A. revine asupra răspunsului de la poziția nr. 73 din Registrul de clarificări nr. 2, publicat pe site-ul Beneficiarului, în vederea precizării domeniului de aplicare a obligației de utilizare a măștii de gaze și a detectorului multigaz prevăzute la pct. 10.1 din Convenția SSM-SU-Mediu.

Răspunsul inițial (Registrul de clarificări nr. 2, poziția nr. 73):

„Pe amplasamentul centralei nu există zone clasificate ATEX/Ex. Obligația de a avea asupra sa masca de gaze cu filtru polivalent (minimum ABEK) și obligația de dotare cu detectoare multigaz se aplică însă oricărei lucrări efectuate pe teritoriul platformei Petromidia, indiferent de tipul lucrării și de clasificarea zonei (Convenția SSM-SU-Mediu, pct. 10.1). Prin urmare, se aplică și lucrărilor de pe amplasamentul CEF."

Se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pe amplasamentul centralei nu există zone clasificate ATEX/Ex. Obligația de a avea asupra sa masca de gaze cu filtru polivalent (minimum ABEK) și obligația de dotare cu detectoare multigaz (Convenția SSM-SU-Mediu, pct. 10.1) se aplică lucrărilor efectuate în interiorul împrejmuirii (gardului) rafinăriei Rompetrol Rafinare. Pentru lucrările efectuate în afara împrejmuirii (gardului) rafinăriei Rompetrol Rafinare nu sunt necesare masca de gaze și detectorul multigaz."

Precizări:

1. Celelalte răspunsuri din Registrul de clarificări nr. 2 rămân neschimbate.
2. Prezenta clarificare face parte integrantă din documentația de atribuire.

Data: 12.11.2026

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Director General
Sorin Graure

Semnatura [redacted]

Manager de proiect
Alina Fyodorova

Semnatura: [redacted]