



APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Raport privind activitatea desfasurata in domeniul SSM-SU-Mediu, trim II - 2025, Rompetrol Energy

I. Situatia accidentelor de munca si a bolilor profesionale

I.1. Accidente de munca (inclusiv accidente usoare)

a) Rompetrol Energy - trim. II - 2025, nu au fost inregistrate accidente de munca.

															Nr. Acciden- tati prin:		Obs.
	An	Ia n	Feb	Mar	April	Mai	Iu n	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	ITM	Deces	
RPE	2022													-	-	-	
	2023			1										1	-	-	Accident usor de munca
	2024													-	-	-	
	2025													-	-	-	

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin. Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA

fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com

www.rompetrol.com



RPE	2022	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv accidente usoare)	1	0	0	
	2023					
	2024					
	2025					

b). Subcontractori

In trim. II - 2025, nu au fost inregistrate accidente de munca.

Punct lucru	An	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Accidentati prin:		Obs.
															ITM	Deces	
RPE	2022													-	-	-	
	2023			2										2	-	-	2 accidente usoare de munca
	2024								1					1	1	-	1 accident cu ITM
	2025													-	-	-	
	2022-2023-2024	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv acc. usoare)												3	1	0	

Abrevieri: ITM – incapacitate temporara de munca

I.2. Boli profesionale RPE

In trim II – 2025, nu au fost inregistrate cazuri de boli profesionale



(2021-2022)	2021	2022	2023	2024	2025	Total
RPE	0	0	0	0	0	0

I.3. Acordari prim ajutor

a). Rompetrol Energy

In trim II, 2025 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
RPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b). Subcontractori

In trim II,2025 - a fost inregistrat un caz de prim ajutor

Punct de lucru	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
RPE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

I.4. Evenimente SSM – SU

Pentru anul 2025, au fost inregistrate doua eveniment SSM-SU (Near-Miss – 1, Prim ajutor – 1 subcontractori)

Near miss: In data de 28.03.2025 la ora 9:40, un scurtcircuit din cauza pierderii gazului de izolare SF 6 la celula de 6kV din cladirea transformatoarelor, situata in zona organizarii de santier ce a produs o avarie a intreruptorului de medie tensiune de 6 kV, lasand zona de organizare de santier fara curent. Imediat după incident, o echipă a Contractorului Calik Enerji a sosit în zonă pentru a evalua situația și a restricționa zona. Nu au fost folosite stingătoare, iar prezența pompierilor nu a fost necesară.

Personalul din departamentul electric al Rompetrol Energy a acordat suport pentru intreruperea alimentarii cu energie a transformatorului.

Alimentarea transformatorului a fost restabilită 2 ore mai tarziu prin punerea in functie a celei de rezerva. In urma evenimentului nu au fost răniți sau daune provocate mediului. Evenimentul a fost inregistrat ca Near Miss.

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin. Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA

fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com

www.rompetrol.com



Prim ajutor: Pe 27 mai 2025, în timpul operațiunilor de montare a schelei folosind o platformă elevatoare mobilă de lucru, doi lucratori de schele lucrau în interiorul coșului platformei, în timp ce operatorul controla platforma de la panoul de control de la nivelul solului. În timp ce nacela era ridicată, unul dintre lucratori a lovit cu spatele accidental un element de schela poziționat aproape de structură, provocând un disconfort minor. Accidentatul a rămas conștient, alert și a putut merge fără asistență. După accident, s-a prezentat la clinica Medlife de pe platforma Petromidia pentru o evaluare medicală preliminară și a fost ulterior transferat la Spitalul Județean Constanța pentru examinare suplimentară, inclusiv radiografie. Diagnosticul medical a confirmat o contuzie (vânătăie) a țesuturilor moi în partea superioară a spatelui. Nu au fost identificate fracturi sau leziuni interne. Muncitorul și-a reluat activitățile normale, conform fișei postului, a doua zi, fără nicio restricție.

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2

I.5. Incidente auto

In trim II - 2025 nu au fost inregistrate incidente auto

MVC - RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.6. Monitorizarea starii de sanatate

Controlul medical pentru trim. II 2025 (24 persoane) s-a efectuat conform programarilor, respectandu-se graficul pentru programările controlului periodic.

Baza de date privind controlul medical a fost completată cu fisele de aptitudine.



rompetrol


KazMunayGas
International
Group Member

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin. Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA

fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com

www.rompetrol.com



30.06.2025 – 100% din total angajati RPE

I.7. Masuri de sanatate si securitate a muncii / situatii de urgenta pentru reducerea riscurilor de incendiu provocate de vegetatie uscata:

Măsuri de protecție și regulile generale de apărare împotriva incendiilor:

- asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere;
- asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
- restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive;
- interzicerea utilizării focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept;
- utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv de 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare;
- prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți



II. Instruirea personalului in domeniul SSM-SU

Instructaj introductiv general SSM-SU: 886 subcontractori

Instruire si testare anuala: 154 persoane

Instruire si testare in vederea autorizarii/reactualizarii anuale pentru:

- Electricieni - 34 persoane
- Laborante - 12 persoane
- Fochisti – 34 persoane
- Electricieni INSEMEX – 2 persoane;
- AMC INSEMEX – 2 persoane.

Participare la efectuarea exercitiile propriu de aplicatii tactice de interventie si anume la: cazane, statie electrica, demineralizare, tartare ape, proiect cogenerare.

Participare prin sondaj la instruirile periodice efectuate de catre conducatorii locurilor de munca.

Realizarea programului de instruire – 100%.

III. Audit/Inspectie:

III.1. Inspectii proprii (52), conform graficului anual aprobat de Manager QHSE - la locurile de munca din cadrul punctului de lucru precum si la punctele de lucru organizate de subcontractori, privind:

- modul de organizare si desfasurare a lucrarilor pe baza de premise de lucru cu si fara foc ;
- utilizarea echipamentului individual de protectie;
- respectarea prevederilor conventiei SSM-SU-Mediu;
- ordinele interne RPE,
- Instructiuni tehnice interne;
- Instructiunii privind lucrul la inaltime
- Respectare legislatie SSM-SU-Mediu

III.2. Audituri safety proprii si mixte (107) efectuate de personalul RPE si subcontractori, ale caror masuri sunt monitorizate in "Baza de date neconformatati", din aplicatia safety audit din sharepoint. Safety auditul este un audit comportamental, destinat sa mentina in atentie, importanta aspectelor privind siguranta in munca si este realizat in baza unei programari transmise pe canalul de informare din outlook

III.3. Audituri interne: 5

III.4. Audit extern efectuat de Qualitas: 0

III.5 Audit extern KMGi: 2

IV. Monitorizare neconformatati/ deficiente/ incidente HSE:

Neconformatatile sunt monitorizate. Se monitorizeaza si raporteaza saptamanal, lunar, trimestrial indicatori de performanta - KPI safety

Rata de inchidere a neconformatatilor este de 85,54 %

**V. Situatii masuri stabilite de organele tutelare si in controalele proprii:****V.1. Masuri stabilite de organele tutelare: 7****V.2. Masuri stabilite din controalele proprii: 179**

Sector		Atelier Termo	Atelier Chimic	Atelier Electric	Proiect Cogen	Adminis trativ
Masuri stabilite din care:	NC	35	19	13	97	22
	Realizate	28	11	13	96	20
	In curs de realizare	7	8	13	1	2

V.2.1. Masuri in curs de realizare

Act de control	Masura	Termen/ Raspunde	Stadiu de realizare
Audit Intern	In interiorul cuvei de retentie a rezervoarelor de pacura este crescut un pom.	31.01.2025 / Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Lipsa balustrada de protectie /mana curenta in zona Degazorilor catre Vana Linie C3x105t/h deasupra sala Cazane. Cale de acces nesigura iar in conditii de noapte , iarna sau de vreme ploioasa riscul de a pasi in gol este mare.	18.02.2025 / Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Evacuarea aerului cald de la arzatorul cazanului 5 este pozitionata pe accesul folosit la verificarea cazanului.	03.03.2025 / Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Scurgeri condens la ventile + por teava	31.03.2025 / Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Geamuri lipsa statia gaze	14.03.2025/ Sef Atelier Termo	In curs de realizare



Audit Intern	Lipsa drum acces corespunzator catre pompele de apa potabila (directa/convertizor), camin intrare fire apa pretratata in curtea RPE, camin masura fiscala apa pretratata. Drumul este de pamant iar in conditii de noapte sau de vreme ploioasa accesul este dificil.	17.01.2025/ Sef Atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Bucati de gresie lipsa in camera de comanda Neutralizare.	28.02.2025/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	In urma efectuarii unor lucrari, in zona rezervoarelor de stocare NaOH, pamantul s-a surpat existand pericolul producerii unui accident de munca.	14.03.2025/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	The stairs leading down to the HRSG 12 Blowdown Tank were close to the cable trays, creating a risk of slipping when going up/down the stairs	30.04.2025/ Project Manager Cogen	In curs de realizare
Audit Intern	Caminul de colectare ape puncte joase nu are capac.	30.04.2025 / Sef Atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Lipsa suportii de sustinere si elemente aferente tavanului in zona scarii din spatele pavilionului Administrativ. Materiale instabile in situatii de vreme rea.	25.04.2025 / Coordonator Administrativ	In curs de realizare
Audit Intern	Aparatori flanse circuit NaOH deteriorate si deplasate de pe pozitie.	29.04.2025 / Sef Atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Manerul de la usa de acces in sala cazane este incomplet si poate bloca usa de acces cu impact in situatii de urgenta.	15.05.2025 / Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Zidarie antiacida deteriorata sala dozare reactivi	31.05.2025 / Sef Atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Stalpii de sustinere conducte apa demi spre rafinarie in apropierea rezervoarelor de HCL sectie sunt afectati si betonul cazut pana la armatura.	30.10.2025 / Sef Atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Trepte de beton scară acces de la etaj 1 la 2 (din spate clădire Administrativă) deteriorate. Risc de împiedicare/accidentare personal.	30.06.2025 / Coordonator Administrativ	In curs de realizare



Audit Intern	Desprindere tencuiala tavan corp B1 si B2 - Risc de accidentare personal exploatare.	15.08.2025 / Sef Atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Tabla de izolatie desfacuta de pe pozitie si lasata intr-un surub.	05.07.2025 / Sef Atelier Termo	In curs de realizare

V.2.2. Masuri stabilite si realizate pentru subcontractori

- **Ridicare legitimatii acces pe o perioada de doua saptamani** pe teritoriul Platformei Rompetrol Energy: 0
- **Ridicare legitimatii acces definitiv:** 0
- **Ridicare drept conducere autoturism doua saptamani:** 0
- **Ridicare drept conducere autoturism o luna:** 0
- **Notificari avertizare:** 0
- **Penalizare Societati:** 0
- **Aplicare puncte amenda:** 0
(1 punct amenda = 50 EUR)

VI. Alte activitati:

- Intocmire raportare saptamanala si lunara QHSE Grup;
- Intocmire raportare trimestriala KazMunaiGaz pentru subcontractori;
- Monitorizare KPI safety;
- Actualizari decizii/ordine de servicii;
- Revizii proceduri si instructiuni de lucru
- Actualizare evidenta gestiune deseuri;
- Participare la licitatii materiale de protectie, achizitii, verificare/incarcare articole PSI;
- Participare la exercitiile practice efectuate, privind modul corect de actionare in cazul situatiilor de urgenta, precum si a modului de utilizare a echipamentelor de stins incendii, a aparatelor de protectie a cailor respiratorii si acordare prim ajutor;
- Participare la receptii materiale de protectie si a echipamentelor tehnice;
- Monitorizarea controlului medical la angajare si periodic, respectandu-se deciziile stabilite pe perioada starii de alerta. Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine. Intocmire fise de identificare factori de risc profesional;



- Elaborare si participare la elaborare instructiunilor specifice de securitate a muncii;
- Intocmire/actualizare planuri de prevenire si protectie si evaluari factori de risc de accidentare;
- Analizare documente subcontractori prevazute prin conventia SSM-SU-Mediu;
- Studiere si avizare planuri SSM subcontractori pentru proiectele in derulare;
- Elaborare planuri proprii HSE pe proiectele interne si externe;
- Coordonare dpdv safety proiecte interne;
- Participare sedinte pe proiectele in derulare;
- Participare analize de risc pentru lucrari speciale;

Intocmit: Manager QHSE

Data: 23.07.2025

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin. Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA

fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com

www.rompetrol.com